



# Château Plus

maUSER®  
SitzKultur




Vincennes

CSP31




Martet

CSP42




Bellay

CSP51




Touvet

CSP12




Dollard

CSP07



Hazeville

CSP20



Palice

CSP19



Belcaire

CSP43

# Château Plus



## Stoffgruppe 2

### Zusammensetzung

100% schwerenflammbare Polypropylene - Perfortex® plus

### Gewicht

250g/m<sup>2</sup> ±5% (350g/ldf.M.±5%)

### Breite

140cm nutzbare Breite

### Scheuerfestigkeit

Grad A getestet nach Norm EN14465:2003

### Feuersicherung

DIN 4102 B1

EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)

EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)

BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard

UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1

NF - P - 92 - 503 M1

*Bemerkung:* Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02:2002)

### Reibechtheit

Nass: 4 Trocken: 4

(ISO 105 - X12:2002)

### Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

### Farbabweichungen

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

## Price Group 2

### Composition

100% Flame-Retardant Polypropylene - Perfortex® plus

### Weight

250g/m<sup>2</sup> ±5% (350g/lin.m. ±5%)

### Width

140cm minimum

### Abrasion Resistance

Grade A tested in accordance with EN 14465:2003

### Flammability

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)

BS EN 1021 - 2:2006 (match)

BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard

UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1

NF - P - 92 - 503 M1

DIN 4102 B1

*Note:* Flammability performance is dependent on foam used.

### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02:2002)

### Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4

(ISO 105 - X12:2002)

### Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

### Colour Matching

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

**mauser**  <sup>®</sup>  
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG  
Erlengrund 3  
D-34477 Twistetal - Berndorf  
Fon. +49 (0) 5631 50514-0  
Fax +49 (0) 5631 50514-44  
www.mauser-sitzkultur.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

